

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车路桥12区基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年9月21日 星期五	气候	阴转晴	气温	35/26℃
监理单位动态:	1人: 郭光禄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人: 郭光禄, 2人: 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午: 安装车网屋面环网施工4人 2. 清洗系统施工2人 下午: 下雨休息				
检查发现的问题	发现一名施工人员在高空作业时未系安全带				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 已系好安全带				
协调内容或其他	整理资料, 归档				
记录人	郭光禄	总监签阅	梅波		