

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽车路桥项目基地12MW分布式光伏发电项目.

|                    |                                                                       |                 |     |    |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期                 | 2018年9月4日 星期二                                                         | 气候              | 晴   | 气温 | 34/27°C |
| 监理人员动态: 1人: 郭光禄    |                                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 管理: 2人, 8 |                                                                       |                 |     |    |         |
| 施工机械动态: 无          |                                                                       |                 |     |    |         |
| 施工进度情况             | 1. 总装车间屋面安装4m²电缆桥架. 8人.                                               |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题            | 今天审核钢楼梯施工单经提交的工序报验单(网图下刊帖), 检验批与分项表无一个表格需. 而检验批. 返填与本报监理填. 写的内容. 而错误. |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果         | 退回重报.                                                                 |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他            | 1. 今天对钢楼梯新层次及标高检查. 详见记录.<br>2. 寄监理25条记录. 详见记录要求.                      |                 |     |    |         |
| 记录人                | 郭光禄                                                                   | 总监签阅            | 杨波. |    |         |