

监 理 日 志

工程名称: 深圳市金利来服饰有限公司基地12#车间主体结构施工监理日志					
日期	2018年10月1日 星期二	气候	晴	气温	29/32°C
监理人员动态:	1人, 施工准备				
施工方人员动态:	管理人员: 2人, 施工人员: 2人				
施工机械动态:	无				
施工部位情况	土方开挖、浇筑, 地下室外墙及柱的粉刷。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调事项	监理资料归档				
记录人	郭忠福		总监签阅	杨波	