

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲路桥有限公司基地12MW分布式光伏发电项目.

|                      |                                            |    |                 |    |        |
|----------------------|--------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                   | 2018年10月16日 星期五                            | 气候 | 晴               | 气温 | 23/16℃ |
| 监理人员动态: 1人: 郭志博      |                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 范理峰, 2人, 工人 |                                            |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 无            |                                            |    |                 |    |        |
| 施工进度情况               | 1. 生产运维车间屋面刷接地扁钢焊缝等处油漆, 2人. 对管接地扁钢等的屋面24人. |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题              | 有人未带安全帽.                                   |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果           | 现场纠正, 符合要求.                                |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他              | 1. 整理归档资料.<br>2. 审核施工单证资料.                 |    |                 |    |        |
| 记录人                  | 郭志博                                        |    | 总监签阅            | 杨波 |        |