

# 监 理 日 志

工程名称: 河南金湖汽车零部件项目基地12MW分布式光伏发电工程

|                     |                 |    |                           |    |  |
|---------------------|-----------------|----|---------------------------|----|--|
| 日期                  | 2018年10月19日 星期六 | 气候 |                           | 气温 |  |
| 监理人员动态: 1人: 郭立福     |                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>进口车新皮革 |    |  |
| 施工方人员动态: 管理1名, 工人2人 |                 |    |                           |    |  |
| 施工机械动态: 无           |                 |    |                           |    |  |
| 施工进度情况              | 绿化场地对皮革进口环节进行   |    |                           |    |  |
| 检查发现的问题             | 有人未带安全帽         |    |                           |    |  |
| 处理措施、意见、结果          | 现场纠正            |    |                           |    |  |
| 协调内容或其他             | 整理归档资料          |    |                           |    |  |
| 记录人                 | 郭立福             |    | 总监签阅                      | 梅波 |  |