

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲海盐项目2号地基12MW炉内式发电项目.

日期	2018 年 10 月 22 日 星期一	气候	阴转雨	气温	22/17℃
监理人员动态: 1人: 郭志禧			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理: 2人 6人.					
施工机械动态: 1台搅拌机					
施工进度情况	1. 1台小挖机机头草皮. 2. 1人2已走并重新铺新草皮6人(冒小平)				
检查发现的问题	有2处新铺的草皮重叠.				
处理措施、意见、结果	现场纠正.				
协调内容或其他	整理归档资料.				
记录人	郭志禧		总监签阅	梅波	