

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲湖湿地公园建设124104分标大塘塘水电项目.

|            |                                 |                 |      |    |        |
|------------|---------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期         | 2015年10月25日 星期四                 | 气候              | 晴    | 气温 | 25/21℃ |
| 监理单位动态:    | 1人: 郭光祥                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 溪湖乡 217人.                       |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 货运车若干.                          |                 |      |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 上午已在塘边进行草皮<br>2. 整理草坪场地白人.   |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 有一人带带灯.                         |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 现场纠正.                           |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 协调信和施工队开始习孟草清理<br>2. 整理归档资料. |                 |      |    |        |
| 记录人        | 郭光祥                             |                 | 总监签阅 | 梅淑 |        |