

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时汽车零部件项目基地12M10分压式光伏屋顶工程.

日期	2018年10月27日 星期六	气候	晴	气温	22/12℃
监理人员动态: 1人: 郭艺福			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理岗 2人 工人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 洒水浸新种的草皮2人 2. 清理垃圾与打扫卫生2人.				
检查发现的问题	有一人未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场纠正.				
协调内容或其他	整理归档资料.				
记录人	郭艺福		总监签阅	梅波	