

监 理 日 志

工程名称: 浙江金奥院有路梯以及基地12M111分印才电站发电项目.

日期	2018年10月5日 星期五	气候	晴	气温	28/22℃				
监理单位动态:	1人: 郭志辉	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	管理组: 2人 8人.								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	1. 生产维修车间屋面挑地扁铁安装5人. 2. 安装车间屋面挑地扁铁安装2人. 3. 焊接车间钢楼梯支架刷防锈漆1人.								
检查发现的问题	生产维修车间屋面挑地扁铁1个施工人 未带安全帽.								
处理措施、意见、结果	现场纠正, 符合要求, 已带安全帽.								
协调内容或其他	整理归档资料								
记录人	郭志辉	总监签阅	梅波						