

监 理 日 志

工程名称:河南金利铝业有限公司2MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年10月7日 星期二	气候	晴	气温	29/21°C		
监理人员动态:	1人: 霍光福			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理1人，工人7人						
施工机械动态:	无						
施工进度部位情况	1. 安装车间屋面接地扁钢架空5人。 2. 油漆车间屋面接地扁钢架空2人。						
检查发现的问题	油漆车间屋面油漆有漏油现象，已安排安全帽。						
处理措施、意见、结果	现场纠正，已落实了安全帽。						
协调或其他内容	整理归档资料。						
记录人	霍光福	总监签阅	柏波				