

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽車路橋項目基地12MW分布式光伏發電項目.

日期	2018年10月8日 星期一	气候	晴	气温	29/21℃
监理人员动态: 1人: 郭光禧 施工方人员动态: 管理1人, 2人, 7人. 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 安装车间屋面东边接地扁4人. 2. 焊接车间屋面东边接地扁2人. 3. 号字准管车间屋面清理垃圾1人.				
检查发现的问题	发现焊接车间屋面记流箱接地脱落.				
处理措施、意见、结果	现场纠正. 立即安排人员重新施工.				
协调内容或其他	整理归档资料.				
记录人	郭光禧		总监签阅	梅波	