

# 监 理 日 志

工程名称:浙江金剛路與路橋12MW分布式光伏發電項目.

|                                                      |                |    |                 |    |        |
|------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                   | 2018年11月1日 星期四 | 气候 | 晴               | 气温 | 21/15℃ |
| 监理人员动态: 1人: 郭艺福<br>施工方人员动态: 管理人员 2人 2名.<br>施工机械动态: 无 |                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工进度情况                                               | 浇水养护新种的草皮2人.   |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                              | 1人未带安全帽.       |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                           | 现场纠正.          |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                              | 整理归档监理资料.      |    |                 |    |        |
| 记录人                                                  | 郭艺福            |    | 总监签阅            | 梅波 |        |