

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢汽车轮胎有限公司新厂区

日期	2017年12月27日 星期三	气候	阴	气温	14℃-24℃
监理人员动态:	2人 唐国良 吴伟伟	材料进场、取样见证、合格情况: C30同标土 9m³ 2000块水泥石 4根Φ10热轧钢筋			
施工方人员动态:	管理人员4人 木工3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工部位: 屋面搭建、临时围档、铺设通道、前场垫层定位 辅助材料: 钢管、扣件、支撑及钢筋绑扎、钢管、扣件、垫层、支撑及钢筋绑扎、钢管、扣件。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	吴伟伟	总监签阅	唐国良		

