

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢内东路格V22目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月4日 星期六	气候	晴	气温	12°-25°
监理单位动态:	以 崔国定 为主	材料进场、取样见证、合格情况: C15 C15: 3m³ 水泥石灰: 400块 400块			
施工方人员动态:	管理人员 5人, 前以 5人				
施工机械动态:	吊机, 叉车各一台				
施工进度情况	现场情况: 屋面彩钢瓦安装, 上屋顶, 固定龙骨, 屋面木架, 钢管固定。 材料堆放: 基础圈梁钢筋, 钢筋, 钢筋, 钢筋, 钢筋。 基础钢筋: 基础钢筋, 钢筋, 钢筋, 钢筋, 钢筋。 基础钢筋: (3), 钢筋, 钢筋, 钢筋, 钢筋。				
检查发现的问题	现场彩钢瓦安装, 发现个别彩钢瓦未固定。 螺栓拧紧力矩达8.3N。				
处理措施、意见、结果	现场彩钢瓦安装, 发现个别彩钢瓦未固定。 螺栓拧紧力矩达8.3N。 现场彩钢瓦安装, 发现个别彩钢瓦未固定。 螺栓拧紧力矩达8.3N。				
协调内容或其他	无				
记录人	王中平	总监签阅	杨海波		

