

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽车路标V项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 26 日 星期 五	气候	阴	气温	2-4℃
监理单位动态: 3人 郭光东 贺梦凡 严玉智		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 3. 施工员 40					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	焊装车间直流电缆终端制做. 箱变接地. 涂刷防锈漆. 电缆桥架封闭. 电缆井盖板. 表面恢复. 拆除临时护拦.				
检查发现的问题	电缆井表面恢复处理产生垃圾, 未清理干净				
处理措施、意见、结果	已令施工人员进行清理.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅	梅波		

