

监 理 日 志

工程名称: 浙江湖州南太湖旅游度假区内其他11A 桩基工程

日期	2018 年 1 月 28 日 星期日	气候	晴	气温	0-5℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理负责人 施永强 20					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	下午, 现场检查环沟施工, 安审核施工方提供的资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡		总监签阅	梅波	

