

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢泥与路桥V2区基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年2月4日 星期天	气候	晴	气温	5/-2℃
监理人员动态: 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队13人, 管理人员2人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 做春节放假准备工作: 如材料归集堆放, 卫生清理, 半成品、成品采取相关保护措施等.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光禄	总监签阅	梅波		

