

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车新厂区项目 2018年3月4日 星期日 天气: 多云 气温: 12~26°

日期	2018年3月4日 星期日	气候	多云	气温	12~26°
监理人员动态: 郭永强、梁勇、严玉明 施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员4人 施工机械动态: 吊机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	总装车间运输组件. 生产准备车间搭建脚手架. 用线开始板制板.				
检查发现的问题	部分工人未戴安全帽. 施工现场垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队及时清理现场施工造成的垃圾, 已整改. 2. 进行安全教育, 施工队进入现场必须佩戴安全帽.				
协调内容或其他	无				
记录人	严玉明		总监签阅	梅波	

