

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽車維修中心基地以內解凍水休发电项目

日期	2018年3月7日 星期二	气候	阴	气温	8-12℃
监理人员动态: 郭元德 贺晓 严圣超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施以多 40 管理人员 3					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	总装车间安装组件. 电缆井盖板制做.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	贺晓		总监签阅	梅浪	

