

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金丽温铁路扩能工程 某地 10kV 箱式变电站安装

|                        |                               |                 |    |    |         |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|----|----|---------|
| 日期                     | 2018 年 3 月 12 日 星期一           | 气候              | 晴  | 气温 | 8 ~ 20℃ |
| 监理人员动态: 郭元培 贺梦凡 严智     |                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |         |
| 施工方人员动态: 管理员 3, 施工员 50 |                               |                 |    |    |         |
| 施工机械动态: 无              |                               |                 |    |    |         |
| 施工进度情况                 | 总装车间来料 檩条 组件 桁架安装<br>电缆井盖板制作。 |                 |    |    |         |
| 检查发现的问题                | 垃圾未及时清理。                      |                 |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果             | 已令施工方排班清理                     |                 |    |    |         |
| 协调内容<br>或其他            | 无                             |                 |    |    |         |
| 记录人                    | 贺梦凡                           | 总监签阅            | 梅冰 |    |         |

