

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车杭州湾基地110kV变电站		气候	晴	气温	10~24℃
日期	2018年3月23日 星期五		材料进场、取样见证、合格情况		
监理单位动态:	郭志德 贺梦凡 严长智				
施工方人员动态:	管理段3 施以欣 55				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	大梁采用高标号混凝土 柱梁采用高强混凝土, 且新线架设 柱梁间采用高强混凝土浇筑。				
检查发现的问题	柱梁外包装未及时进行清理。				
处理措施、意见、结果	已全部用水冲刷干净。				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡		总监签阅	梅波	

