

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车传动系统有限公司 1200 吨压铸车间		气温	10~24℃	
日期	2019 年 3 月 25 日 星期二	气候	晴	
监理人员动态: 郭晓峰 贺梦凡 严智 施工方人员动态: 项目经理 3. 施工员 35. 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	焊装车间钣金线设备焊接 总装车间木壳线安装、卫生环境整改 钣金车间设备多散。			
检查发现的问题	焊装外包袋, 未及时处理。			
处理措施、意见、结果	已令施工方安排人员清理			
协调内容或其他	无			
记录人	贺梦凡	总监签阅	梅波	

