

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车路桥10MW光伏项目

日期	2018年3月28日 星期五	气候	晴	气温	15-25℃
监理人员动态:	郭光福 贺梦凡 严智				
施工方人员动态:	管工长 3. 施以实 55				
施工机械动态:					
施工进度情况	总装车间架设电缆				
检查发现的问题	电缆敷设时在组件上拖拉, 有可能影响组件工作效率				
处理措施、意见、结果	已责令立即现场整改, 符合要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅	梅波		

