

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车压铸有限公司压铸车间厂房及宿舍楼工程		气候	晴	气温	15~25℃
日期	2018年2月27日 星期四		材料进场、取样见证、合格情况: 钢材到场. 数量合格		
监理单位动态:	郭光德 邵凯 严智				
施工方人员动态:	管理负责人: 施以公 SS.				
施工机械动态:					
施工进度情况	总装车间压铸线设备 安装调试. MCP接头整改				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	邵凯		总监签阅	梅波	

