

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车杭州湾基地11000名员工宿舍项目

日期	2019年3月30日 星期五	气候	晴	气温	10~20℃
监理人员动态: 郭志德 廖梦凡 程智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管卫强 施以成 SS.					
施工机械动态:					
施工进度情况	总装车间在1号电缆敷设. 检查义地箱安装. 经车向 梅波安装				
检查发现的问题	总装车间屋顶铁桶未清理, 导致屋面生锈严重.				
处理措施、意见、结果	已令施以成排人员刷防锈漆				
协调内容或其他	无				
记录人	郭志德	总监签阅	梅波		

