

# 监 理 日 志

工程名称: 杭州湾跨海大桥工程第1000号桥墩光伏发电项目.

|                                                               |                                                     |    |                 |    |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                            | 2016 年 4 月 12 日 星期 四                                | 气候 | 晴               | 气温 | 18~25℃ |
| 监理人员动态: 郭光喜 贺梦凡 严智<br>施工方人员动态: 管理/员, 施工员 481<br>施工机械动态: 吊车一辆. |                                                     |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
|                                                               |                                                     |    |                 |    |        |
|                                                               |                                                     |    |                 |    |        |
|                                                               |                                                     |    |                 |    |        |
| 施工进度情况                                                        | 总装车间汇流箱安装.<br>制氧间组件安装, 桥架安装 高线焊接, 汇流箱安装.<br>直流电缆敷设. |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                                       | 桥架安装时产生的铁屑未及时清理.                                    |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                                    | 已施工队安排清理                                            |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                                       | 无                                                   |    |                 |    |        |
| 记录人                                                           | 贺梦凡                                                 |    | 总监签阅            | 梅波 |        |