

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲铝业有限公司基地110kV变电站项目

日期	2018年4月20日 星期二	气候	晴	气温	19~26℃
监理单位动态:	郭光秀 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管电班员, 施工员40.				
施工机械动态:					
施工进度情况	总装车间拼装盖板, 清理垃圾. 厕所化粪池 化粪池清理垃圾 宿舍周围地整平铺砖.				
检查发现的问题	屋顶未清理干净.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方, 安排人员继续清理. 否则罚款.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅	杨波		