

监 理 日 志

工程名称: 浙江金湖水利枢纽工程某地220kV输电线路工程

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	15~27℃
监理人员动态: 郭志强 张强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 李国栋 2. 施以安 30.					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	总装车间刷防锈漆. 总装车间桥架盖板. 宿舍周围土地全部草坪.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	贺强	总监签阅	梅波		