

# 监 理 日 志

工程名称: 铜仁至贵阳铁路扩能工程铜仁至遵义段

日期	2019年5月22日 星期二	气候	阴	气温	18~25℃
监理单位动态: 郭兴德 贺梦凡			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员: 施淑华					
施工机械动态:					
施工进度情况	基础恢复、保着。翻浆阶段结束。				
检查发现的问题	验收发现部分问题需整改				
处理措施、意见、结果	签发监理通知单一份 要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	贺梦凡	总监签阅	郭兴德		