

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站新建工程

日期	2018 年 5 月 29 日 星期 二	气候	晴	气温	20~32℃
监理单位动态:	郭光禄 蔡梦凡	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	管理员 2, 施工员 8				
施工机械动态:					
施工进度情况	基础恢复, 保养, 箱变阶梯沟盖板.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	蔡梦凡	总监签阅	梅波		