

监 理 日 志

工程名称: 松山区委党校13.53mmp光伏扶贫电站。

日期	2017年12月18日 星期一	气候	多云	气温	-15~ -1°
监理单位动态:	刘贵光、姜海子、2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场作业人员、46人				
施工机械动态:	装载机、推土机、装载机、打桩机、吊车。				
施工进度情况	开关站、接地变、站用变、SVG设备吊装就位、高低压柜、一次母线、光伏区、3#、4#区支架吊装、逆变器、汇流箱及支架就位。				
检查发现的问题	设备吊装安全监护不到位、未设警戒带。				
处理措施、意见、结果	现场立即整改。如单位部吊装现场设置警戒带、吊装机关、设备就位、设专人监护。				
协调内容或其他					
记录人	刘贵光	总监签阅	苗荣明		