

# 监 理 日 志

工程名称: 沂水县蒙阴路-353mm 供水恢复工程

日期	2018 年 1 月 6 日 星期六	气候	小雪	气温	-9° ~ -2°
监理单位动态: 刘洪亮、吴振宇 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 项目经理 48人					
施工机械动态: 挖机2台、装载机-推土机各1台					
施工进度情况	下雪, 导致施工暂停。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	审查施工单位的资料。				
记录人	刘洪亮	总监签阅	苗宇明		