

监 理 日 志

工程名称: 永固 李家村 13.53 MWP 光伏扶贫发电项目

工程名称: 2018年3月12日 星期 四		气候: 晴	气温: 20℃
监理单位动态: 谁光 吴振子		材料进场、取样见证、合格情况: 已经进场。	
施工方人员动态: 160人			
施工机械动态: 钻机2台、小挖机2台。			
施工进度情况	桩位、支墩浇筑、先化组中浇筑、电缆/5开环土、张拉钢筋、 张拉地焊接、 开美站、国后组中土、张平、吴美、(张拉钢筋)建筑垃圾		
检查发现的问题	先化组、支墩浇筑不平直、弯曲、管到组中先化组浇筑 不平直 开美站、1号开挖、站内将也角组挖断。		
处理措施、意见、结果	1. 支墩浇筑后、立即与组中次日浇筑、管到组中、 12组浇筑、对张拉2号组浇筑、张拉组。 2. 对组中浇筑问题、立即整改、检查合格为止。		
协调内容或其他			
记录人	谁光	总监签阅	苗李明