

监 理 日 志

工程名称: 礼县东寨村13.53mm光伏扶贫发电项目

工程名称: 永山县东家山村13.53mmp光伏电站五改三工程		日期: 2018年3月27日 星期二		气候: 晴	气温: 5°~22°
材料进场、取样见证、合格情况:		监理人员动态: 叶贵光、吴振东 2人 施工方人员动态: 王建波 142人 施工机械动态: 装载机2台、发电机1台、打桩机1台。			
施工进度情况	开工后, 围墙石砌, 急由墙而到大棚子音. 院面做排水沟. 组织交收工程. 截收电缆. 拆吧咩路. 开始打桩. 新装集电石.				
检查发现的问题	有路互与堤水问题. 已下安. 已通知. 取.				
处理措施、意见、结果	按此通知. 要求. 问题在整改中.				
协调内容或其他					
记录人	叶贵光		总监签阅	苗宇明	