

监 理 日 志

工程名称: 惠州正源电力工程监理有限公司

日期	2018年5月5日 星期三	气候	风和转阴	气温	7℃~19℃
监理人员动态:	王洪光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	80人 未施工				
施工机械动态:	挖机1台、推土机1台、铲车1台				
施工进度情况	今日下雨未施工。				
检查发现的问题	下雨未施工。				
处理措施、意见、结果	雨要求进出场安全行驶。				
协调内容或其他	对监理云运用进行了学习讨论, 审批报审资料, 整理内部资料。				
记录人	吴振东		总监签阅	黄平明	