

监 理 日 志

工程名称: 五山恩泰永丰村 13.53M² 无张热发电项目.

日期	2015年5月23日 星期三	气候	8°C~23°C	气温	
监理人员动态: 王浩志 头板东			材料进场、取样见证、合格情		
施工方人员动态: 75人					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况	1. 支架安装 0.1M ² 2. 组焊安装 0.1M ² 3. 电气安装 0.1M ² 4. 接地焊接; 材料回收;				
检查发现的问题	今日进行安全文明大检查: 开关站物料堆放混乱, 无法区分左右. 拉板多未清理; 材料乱堆乱放不统一; 电缆沟内拉板杂物多未及时处理.				
处理措施、意见、结果	要求安排人员, 抓紧时间清理拉板, 材料堆放统一, 做到安全文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	头板东	总监签阅	王守明		