

监 理 日 志

工程名称: 红山咀乡永丰村 12.53Mwp 光伏扶贫发电项目

日期	2018年5月27日 星期一	气候	晴	气温	
监理人员动态: 王洪亮, 吴振东 施工方人员动态: 75人施工 施工机械动态: 挖机3台, 装载机一台		材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	1. 支架安装 0.4Mwp 2. 组件安装 0.3Mwp 3. 电缆安装 0.6Mwp 4. 每行建设光伏墙				
检查发现的问题	今日进行安全文明施工大检查: 光伏区电缆堆放散乱; 铺在路上, 易被车辆碾压; 电缆沟内杂物多, 仍未进行清理; 发现施工人员吸烟现象。				
处理措施、意见、结果	支架安装平整, 角度超差; 要求对现场存在问题立即进行整改, 报监理检查。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王守明		