

监 理 日 志

工程名称: 万山区黄羊山10.1353mm光伏发电安装工程.

日期	2018年1月29日 星期二	气候	多云	气温	9~28°
监理人员动态:	叶其光、姜振子.		材料进场、取样见证、合格情况.		
施工方人员动态:	王通、姜振子、4人.				
施工机械动态:	挖掘机、装载机1台.				
施工进度情况	光伏板, 9°倾角. 支架、组串器, 1x4mm² 铜线. 15/5铜线 电缆桥架安装. 姜记、王通、姜振子、姜振子 收尾. 王通、姜振子				
检查发现的问题	1. 支架、组串器安装不规范, 存在安全隐患. 2. 电缆桥架安装不规范, 存在安全隐患. 3. 光伏板安装不规范, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	对存在问题及时整改, 整改合格后方可进行下一步施工.				
协调内容或其他					
记录人	叶其光	总监签阅	姜学明.		