

监 理 日 志

工程名称: 开化县永丰村135MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年6月3日 星期日	气候	晴	气温	14°C~25°C
监理单位动态:	王洪亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	47人				
施工机械动态:	挖机2台、装载机1台				
施工进度情况	1. 2区支架组件安装. 2. 光伏区整改. 3. 4、5区逆变器汇流箱安装.				
检查发现的问题	今日进行安全文明施工大检查: 光伏区垃圾多清理不及时; 施工员有吸烟不佩戴安全帽现象.				
处理措施、意见、结果	要求现场整改加快速度, 垃圾尽快清理回收; 施工员必须佩戴安全帽, 不允许吸烟.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	王年明	