

监 理 日 志

工程名称: 四川美永村1353Mv光伏电站

日期	2018年6月7日 星期四	气候	晴	气温	14°C~27°C
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#-9#箱变基坑回填, 2. 7#接地焊接. 3. 利东支架补装.				
检查发现的问题	今日抽查支架安装情况, 发现部分支架前、后支撑材料不合格, 未达到规范要求, 不合格私自更换材料, 对箱变基坑回填进行了旁站管理工作.				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即更换材料数量; 对不合格的支架材料进行更换; 报监理部审查.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	吴振东		