

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站 13.53MVA 无励磁调压变压器

日期	2018年 6月 12日 星期四	气候	晴	气温	16°C~28°C
监理人员动态:	吴振东		材料进场、取样见证、合格情况。		
施工方人员动态:	35人施工				
施工机械动态:	起重机、装载机				
施工进度情况	1. 无励磁调压变压器、12流箱安装。 2. 清理拉板。 3. 组件整改。				
检查发现的问题	4. 厂家安装设备调试。 今日检查组件整改情况, 要求自修。 平直度达标。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	姜代玉冯克明清俊回来。				
记录人	吴振东		总监签阅	肖李明	