

监 理 日 志

工程名称: 有山泉乡永丰村 13.5Mpa 无张快发发部15月

日期	2018年6月26日 星期二	气候	第3	气温	15℃~28℃
监理人员动态:	吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	未施工。(施工方只有3人, 美工、资料员、技术员)				
检查发现的问题	现场未进行制条, 0.5Mpa 施工及无张快道路、桥梁制条维修施工。				
处理措施、意见、结果	要求尽快资金到位, 组织人员完成制条工程, 进行清缺整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	吴子明		