

监 理 日 志

工程名称: 四川美泰永甲村135MW气胀恢复发电项目

日期	2018年6月29日 星期五	气候	晴	气温	17°C~32°C
监理单位动态:	关振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 今日发电5500度. 2. 综合楼内墙刷乳胶漆.				
检查发现的问题	综合楼内刷乳胶漆人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员佩戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	关振东		总监签阅	王守明	