

监 理 日 志

工程名称: 济南团开城路ZMW分体式光伏电站工程

日期	2018年4月13日 星期五	气候	雨	气温	5~18℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	5号屋面吊装组件及安装				
检查发现的问题	屋面组件摆放散乱。 部分组件安装在快板上未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位屋面安装组件摆放整齐,文明施工。 要求施工单位复查安装组件,并整改未紧固到位的支架。				
协调内容或其他	无				
记录人	唐和平	总监签阅	高宇明		

