

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈 Zmw 分布式光伏发电工程

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	18°~33°
监理人员动态: 检查巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	2号屋面垃圾清理, 3号屋面变形桥架修复.				
检查发现的问题	发现2号屋面落水口有垃圾堵塞.				
处理措施、意见、结果	要求施工方人员清理屋面垃圾时注意落水口是否有垃圾堵塞.				
协调内容或其他	无				
记录人	王佳君	总监签阅	苗宇明		

