

# 监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

|            |                                                          |                      |      |    |         |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------|----|---------|
| 日期         | 2018年4月19日 星期四                                           | 气候                   | 晴    | 气温 | 19℃~30℃ |
| 监理人员动态:    | 检查、施工巡视                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无 |      |    |         |
| 施工方人员动态:   | 70人                                                      |                      |      |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                        |                      |      |    |         |
| 施工进度情况     | 4号屋面185电缆放线, 桥架安装.<br>3号屋面屋面裂缝修补.<br>6号屋面防水施工防水卷材烘烤、清理垃圾 |                      |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 现场存在施工人员未佩戴安全帽现象.<br>发现3号屋面防雷接地焊接部分焊渣未敲、未清除              |                      |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 要求现场施工人员必须佩戴安全帽施工.<br>要求施工单位对清除干净焊接焊渣重新清除.               |                      |      |    |         |
| 协调内容或其他    | 无.                                                       |                      |      |    |         |
| 记录人        | 陈和平                                                      | 总监签阅                 | 苗宇明. |    |         |



由 扫描全能王 扫描创建