

监 理 日 志

工程名称: 河南国开特设2MW分布式光伏电站工程

日期	2017年10月24日 星期四	气候	晴	气温	15℃
监理单位动态:	1(人)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5(人)				
施工机械动态:	运货车一辆				
施工进度情况	1. 施工人员5人到场完成水泥进行卸车作业。 2. 厂家水电负责人与施工负责人进行接电接电工作。				
检查发现的问题	1. 水泥堆放位置杂物较多, 地面清理, 现场施工形象差。 2. 现场材料区未设置任何标示及围护。				
处理措施、意见、结果	1. 施工人员现场进行整改, 满足材料堆放规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	邓书	总监签阅	[Signature]		

