

监 理 日 志

工程名称: 新河路道路工程

日期	2017年11月15日 星期二	气候	晴	气温	7-15
监理人员动态:	10人	材料进场, 取样见证, 合格。			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	完成作业区路面基层及面层施工, 材料进场。				
检查发现的问题	个别模板, 支撑加固不到位。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方立即整改, 完善安全措施, 不得再次出现此类现象。				
协调内容或其他					
记录人	邵	总监签阅	邵		

