监 理 日 志

工程名称：济南园林娃哈哈1.2MW分布式光伏发电工程

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	-5-8℃
监理人员动态：1(人)			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：8(人)					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	进行3号屋面组件安装第二路，已基本完成80%。				
检查发现的问题	施工人员安全帽佩戴不合规、不规范，4人施工现场未佩戴安全帽，				
处理措施、意见、结果	现场责令要求现场管理人员加强管理，对施工人员进行安全技术交底，建立项目责任制，严责、严抓、严管，现场安全文明施工。 如我方现场监理人员再次发现此类安全隐患，将对进行严肃处理。				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

由 扫描全能王 扫描创建