

监 理 日 志

工程名称: 恒昊能源科技5.987MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年10月23日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	陈鹏	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#屋面安装完成25%, 2个爬梯搭建完成, 箱变基础开挖完成, 下午浇筑地圈。				
检查发现的问题	2个爬梯在最上面的平台外都未拉安全警戒线, 且平台还有空缺处, 未铺端木板。				
处理措施、意见、结果	要及时把安全警戒线拉好, 木板的铺设要完整, 而且板要牢固。				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏	总监签阅	刘士发		